

Balicí, přepravní a skladovací podmínky pro hliníkový materiál

1. Balení

- Hliníkové profily se balí do strečové fólie, která chrání profily proti poškození při manipulaci a krátkodobě i proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. Někdy se profily prokládají papírovou výstelkou, která chrání proti oděru. Drobný materiál nebo velké množství krátkých profilů se většinou balí do papírových krabic. Velkoobjemové zakázky se balí do fólie nebo kartonu doplněné o dřevěné rámečky, které umožňují manipulaci pomocí VZV. V případě zakázkové výroby je balení individuální.
- Balení je určeno pouze k ochraně profilů při přepravě a manipulaci – **NENÍ URČENO PRO DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ** – po naskladnění materiálu je nutné obal odstranit

2. Přeprava

- Profily je **nutné přepravovat v** dostatečně dlouhých, **zakrytých** (zaplachtovaných) **vozidlech s možností bočního nakládání a vykládání.**
- Při přepravě **musí být** profily **řádně zajištěny proti pohybu** a chráněny před vlhkostí a povětrnostními vlivy.
- Balíky je **nutné zabezpečit proti** vzájemnému **posunu**, aby nedošlo k jejich poškození a **vzájemnému otěru** profilů či materiálu

3. Skladování

- Profily skladujte v **suchých a dobře větraných prostorách** se stálou teplotou, aby se zabránilo rosení a následné korozi materiálu.
- Pokud byly profily vystaveny vlhkosti, **je nutné je ihned přesunout do sucha a důkladně vysušit** – nikdy nesmí zůstat zabalené v přepravním obalu!
- Po dodání je nutné **profily vybalit z fólie.**
- Po rozbalení chraňte profily před vzájemným oděrem, deformací a znečištěním.
- **Skladování hliníkového materiálu ve venkovních nekrýtech prostorách je naprosto nevhodné. Materiál je nutné chránit proti vlhku, velkým výkyvům teplot či trvalému tepelnému zatížení.**

4. Manipulace

- Při manipulaci doporučujeme použití **ochranných rukavic**, aby se zabránilo vzniku koroze způsobené lidským potem.
- **Hliníkové profily není možné z balíků či kartonů vytahovat**, aby nedošlo k jejich poškrábání. Balík je nutné rozbalit po celé jeho délce a profily z balíku vyndávat vertikálně.
- **Fólii a jiné obaly je možné odstranit ostrým řezacím nástrojem. Je však nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození samotného materiálu.**

5. Údržba a čištění

- K běžnému čištění hliníkového materiálu doporučujeme použití **neutrální čisticích** prostředků (např. běžné saponáty).
- Roztoky obsahující **kyseliny, alkálie ani abrazivní částice se není možno aplikovat**, mohlo by dojít k trvalému poškození povrchu.
- Nikdy nepoužívat **brusný papír, drátěnky nebo tvrdé textilie!**